GUIDE


ON:SCI OFF:SPI
RUN
ERR
H Speed
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
Trxcom
TRJ1011BNL
China M 24
QC
PASS
GUIDE








PN卡MAC地址烧写程序
连接
输出
清除
Click "Connect" button to begin...

10000
连接
1.0.0
读取
写入
选项
刷新
88-90-50-00-00-04
应用
退出
输出
记录

PN卡MAC地址烧写程序
连接
输出
清除
172.160.9.2
10000
连接
扫描
断开
参数
74-90-50-00-08-6A
读取
写入
Click "Connect" button to begin... 2026/03/17 14:34:43.397
Connecting, wait up to 10 seconds
2026-03-17 14:34:43.400 Connecting, wait up to 10 seconds


PN卡MAC地址烧写程序
连接
输出
清除
172.160.9.2
10000
连接
扫描
断开
参数
74-90-50-00-08-6A
读取
写入
Click "Connect" button to begin... 2026/03/17 14:34:43.397
Connecting, wait up to 10 seconds
2026-03-17 14:34:43.400 Connecting, wait up to 10 seconds

GDHF-PN04-DOC-UM-REV1.00
2026.03